

ÖSTERREICHISCHES PATENTAMT

A-1200 Wien, Dresdner Straße 87

Kanzleigebühr € 6,00
Schriftengebühr € 39,00

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

Aktenzeichen GM 384/2003

Das Österreichische Patentamt bestätigt, dass

Marlene Mörtl
in A-8301 Laßnitzhöhe, Präbachweg 42
(Steiermark)

am 2. Juni 2003 eine Gebrauchsmusteranmeldung betreffend

"Holzwirbel mit Titanschaft für Streichinstrumente",

überreicht hat und dass die beigeheftete Beschreibung samt Zeichnung mit der ursprünglichen, zugleich mit dieser Gebrauchsmusteranmeldung überreichten Beschreibung samt Zeichnung übereinstimmt.

BEST AVAILABLE COPY


Österreichisches Patentamt
Wien, am 10. November 2003

Der Präsident:

i. A.



HRNCIR
Fachoberinspektor



GM 384/2003

Urtext

(51) IPC:

AT GEBRAUCHSMUSTER SCHRIFT (11) Nr. U*(Bei der Anmeldung sind nur die eingeraumten Felder auszufüllen - bitte seien unrandete Felder unbedingt ausfüllen!)*

(73)	Gebrauchsmusteranmelder (bzw. -inhaber): Mörth Marlene Präbachweg 42 8301 Laßnitzhöhe	
(54)	Titel der Anmeldung: Holzwirbel mit Titanschaft für Streichinstrumente	
(61)	Abzweigung von	
(66)	Umwandlung von A	/
(62)	gesonderte Anmeldung aus (Teilung): GM	/
(30)	Priorität(en):	
(72)	Erfinder:	

(22) (21) Anmeldetag, Aktenzeichen:

, GM

/

(42) Beginn des Schutzes:

(45) Ausgabetag:

ATELIER MÖRTH

Inhaber: Marlene Mörth Konsulent: Peter Mörth
Atelier für Streichinstrumente, Spezialwerkzeuge
Schmuck, Textiles Design, Bogen, Holzspielzeug
PRÄBACHWEG 42 A-8301 LASSENITZHÖHE
Termin nach Vereinbarung
by appointment only

Kunst kommt von können
Tel: 0043 - 3133 - 30 610
Fax: 0043 - 3133 - 30 630
GSM: 0043 - 664 - 38 15 793
e-mail: atelier.moerth@aon.at
Web: www.atelier-moerth.at
UID-Nr.: ATU 50831603

Beschreibung

Holzwirbel mit Titanschaft für Streichinstrumente

Es wird in ein Streichinstrument wie gewöhnlich ein Wirbel mit einem konischen Schaft in ein dafür vorgesehenes konisch geriebenes Loch im Wirbelkasten (Teil 1) gesteckt, mit dem Unterschied, das der Wirbelschaft (Teil 2) mit den Laufflächen aus Titan Grade 5 ist und mit einem System mit dem Holzwirbel (Teil 3) verbunden wird. Die Erfindung beruht darauf, das anstatt des Holz als Wirbelschaft die Titanlegierung TiAl6V4 (Nr. 3.7165 oder 3.7164) verwendet wird und die Übertragung der Impulse, Schwingungen und Obertöne der Saite über den Wirbel auf das Instrument präziser und klarer wird.

Zur Gewichtseinsparung wird der Schaft zwischen den Wirbelkastenwänden nach Bedarf noch ausgekammert.

Der Durchmesser des Wirbelschaftes wird dem Streichinstrument angepasst. Diese Legierung ist durch die Dichte von 4,42 kg pro dm³ und der Zugfestigkeit von mind. 890 N / mm² mit dem damit verbundenen Elastizitätsmoduls extrem geeignet für diesen Zweck.

Der Erfolg ist gut hörbar, da die Ansprache des Instruments und die Brillanz sowie die Tragfähigkeit des Tones entschieden verbessert wird, da praktisch keine Dämpfung der Impulse, Schwingungen und der Obertöne durch Holz stattfindet. Die fallweise Beschichtung mit WC/C ist ein physikalisches Aufdampfungsverfahren um bei Bedarf die Klangfarbe noch aufzuhellen.

Der Titanwirbelschaft wird mit einer Kegelfläche mit dem Holzwirbel mit einer Kegelbohrung verklebt. Diese Kegelfläche besitzt zwei Rillen (Detail 1) in Form eines konischen Links- und eines sich überlappenden konischen Rechtsgewindes um eine formschlüssige Verklebung zu gewährleisten. Die beiden Rillen sind nicht vollständig als Gewinde mit einer Steigung von 1 mm fertiggeschnitten.

Die Laufflächen (Detail 2) des Wirbelschaftes besitzt ein konisches Feinstgewinde mit einer Steigung von 0,08 mm um beim Stimmen des Wirbels das Lockern zu vermeiden, das heißt, der Wirbel zieht sich automatisch fest, wobei nicht nur das Halten des Wirbels, sondern auch die Schwingungsübertragung des Wirbel auf das Instrument begünstigt wird. So gibt es für ein Instrument 2 Wirbel mit einem konischen rechten und 2 Wirbel mit einem konischen linken Feinstgewinde.

Das Wirbelschaftende wird aus optischen Gründen mit einer Holzkappe (Detail 3) versehen.

ATELIER MÖRTH
Inhaber: Marlene Mörth
A-8301 LASSENITZHÖHE, PRÄBACHWEG 42
Tel.: 0043 - 3133 - 30 610, Fax 30 630
e-mail: atelier.moerth@aon.at

ATELIER MÖRTH

Inhaber: Marlene Mörth Konsulent: Peter Mörth
Atelier für Streichinstrumente, Spezialwerkzeuge
Schmuck, Textiles Design, Bogen, Holzspielzeug
PRÄBACHWEG 42 A-8301 LASSNITZHÖHE
Termin nach Vereinbarung
by appointment only

Kunst kommt von können

Tel: 0043 - 3133 - 30 610
Fax: 0043 - 3133 - 30 630
GSM: 0043 - 664 - 38 15 793
e-mail: atelier.moerth@aon.at
Web: www.atelier-moerth.at
UID-Nr.: ATU 50831603

Ansprüche

Holzwirbel mit Titanschaft für Streichinstrumente

Ich erhebe Anspruch darauf, dass für den Wirbelschaft bei Wirbel für Streichinstrumente die Titanlegierung TiAl6V4 (Nr. 3.7165 oder 3.7164) verwendet wird.

Ich erhebe Anspruch auf die fallweise Beschichtung mit WC/C (physikalisches Aufdampfungsverfahren).

Ich erhebe Anspruch auf das Feinstgewinde an den Laufflächen, mit dem der Wirbel beim Stimmen festgezogen wird.

Ich erhebe Anspruch auf die geklebte Metall – Holzverbindung des Schaftes mit dem Wirbel mittels Kegels mit den 2 überlappenden Gewinden.

ATELIER MÖRTH

Inhaber: Marlene Mörth
A-8301 LASSNITZHÖHE, PRÄBACHWEG 42
Tel.: 0043 - 3133 - 30 610, Fax 30 630
e-mail: atelier.moerth@aon.at

Marlene Mörth

ATELIER MÖRTH

**Inhaber: Marlene Mörtl Konsulent: Peter Mörtl
Atelier für Streichinstrumente, Spezialwerkzeuge
Schmuck, Textiles Design, Bogen, Holzspielzeug
PRÄBACHWEG 42 A- 8301 LASSNITZHÖHE
Termin nach Vereinbarung
by appointment only**

Kunst kann von können

Tel: 0043 - 3133 - 30 610

Fax: 0043-3133-30630

GSM: 0043-664-38 15 793

e-mail : atelier.moerth@aon.at

Web: www.atelier-moerth.at

UID-Nr.: ATU 50831603

ZUSAMMENFASSUNG

Holzwirbel mit Titanschaft für Streichinstrumente

Durch die Verwendung dieser Titanlegierung (TiAl6V4) für den Schaft werden die vorhandenen Schwingungen, Impulse und Obertöne nicht gedämpft und direkt und präzis auf das Instrument übertragen und verbessern somit die Spielbarkeit und den Klang eines Instrumentes wesentlich.

Das Rutschen des Wirbels wird durch das Feinstgewinde verhindert, da der Wirbel sich beim Stimmen festzieht.

Die Ohren des Wirbels sind zur angenehmeren Handhabung und um der Gewohnheit Genüge zu tun aus Holz, wie gewohnt.

ATELIER MÖRTH


Inhaber: Marlene Nöth
A-8301 LASSNITZHÖHE, PRABACHWEG 42
Tel.: 06132 2422

E-mail: atelier.moench@conline.ch

claire.moerth@aon.at

GM 384/2003

Unhex



ATELIER MÖRTH

Rechtsanwälte
Herr Dr. Thomas Meier
A-9301 Lassnitzhöhe, Prährachweg 42
Tel.: 0043 - 3133 - 30 610, Fax 10 630
e-mail: aleiter.merch@azm.at

ATELIER MÖRTH	Produkt:	Streichinstrumentenwirbel	Bauteil:	alle
Zeichnerin: Mörtl Marlene	Datum:	02.06.03	Maßstab:	
Werkstoffnummern:	3. 7164 oder 7165		Maße in:	
Bauteilnummern:			Werkstoff:	Titän GP TA10V4
Oberfläche:	feingedreht		Behandlung:	keine
Kupfer:			Beschichtung:	WC/C oder kein
Laserbeschriftung:	nsin		Schichtstärke:	
spezifische Dichte:	4,42 kg / dm ³		Bauteilgewicht:	
Largröße - Stück:			flexible Maße:	
Besondere Bemerkungen:	Der Konus 1:20 muß jeweils mit einem Microgewinde links bzw mit einem rechten Microgewinde fertiggedreht werden, das andere Gewinde dient der Oberflächenvergrößerung zum Verkleben.			
e-mail: atelier.morht@on.at				

AT 04 186 *SL*



This Page is inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- BLACK BORDERS
- IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT OR DRAWING
- BLURED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- GRAY SCALE DOCUMENTS
- LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- REPERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.
As rescanning documents *will not* correct images
problems checked, please do not report the
problems to the IFW Image Problem Mailbox